

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDOMEX
DONADOR:	HILTI
FECHA DE INICIO:	14/10/2022
FECHA DE TÉRMINO:	26/10/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santiago Triangulstanco, siendo las 2:00 horas del día 26 de Octubre del 2011 y estando presente Rodrigo Estrada García como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Roberto Blake Peltre como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron:

Rodrigo Estrada García (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Roberto Blake Peltre (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

ESTADO DEL ESTADO DE MÉXICO
 ESCUELA PRIMARIA
 "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"
 C.C.T. 15EPR0961C
 EDOMEX

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Rodrigo Estrada García (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Roberto Blake Peltre (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

ESTADO DEL ESTADO DE MÉXICO
 ESCUELA PRIMARIA
 "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"
 C.C.T. 15EPR0961C
 EDOMEX