





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN


DONADOR	THD COLECTA
FAMILIA	YAÑEZ GONZALEZ
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	OCUITUCO, MORELOS.
FECHA DE INICIO	16FEB24
FECHA DE TÉRMINO	02MAR24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA




ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Metepéc-Ocuituco Morelos, siendo las 9:4 horas del día 2 de Marzo del 2024 y estando presente VICTOR HUGO como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Olivia Yáñez González como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

VICTOR HUGO
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

[Firma]
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

[Firma]
(Nombre y firma)
Testigo

MARCELO YÁÑEZ YÁÑEZ
(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>2 de marzo 2024</u>
Beneficiario: <u>Olivia Yáñez González</u>	Supervisor de Obra: <u>VICTOR HUGO</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

VICTOR HUGO
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Olivia Yáñez González
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!