






# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



<b>DONADOR</b>	THOMSON
<b>BENEFICIARIO</b>	ESCUELA NIÑOS HEROES
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	48M2
<b>UBICACIÓN</b>	TIANGUISTENCO, EDO.MEX
<b>FECHA DE INICIO</b>	15MAR24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	05ABR24

**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





# ACTAS DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en la Escuela Primaria "Misión Héroes", siendo las 10 horas del día 5 de abril del 2024 y estando presente Ruben Garcia Quintero como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Aisara Moreno Segura como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

  
Ruben Garcia Quintero  
(Nombre y firma de quien entrega)


Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

  
Aisara Moreno Segura  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

  
Erick Bernal Garcia  
(Nombre y firma)

Testigo

  
Gabriela Noya Placido  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 05-abril-2024
Beneficiario: Aisara Moreno Segura	Supervisor de Obra: Ruben Garcia Quintero

Estructura	Observaciones
Muros interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones


Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Canceleria	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

  
Ruben Garcia Quintero  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

  
Aisara Moreno Segura  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario





**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**