





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	FAMILIA DEL RIO Y AMIGOS
FAMILIA	REFUGIO SECUNDINO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TEMOAYA, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	13ABR24
FECHA DE TÉRMINO	25ABR24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en TEMPAZA el día 25 de Abril del 2024 y estando presente Javier Estrada Santana como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Amancio Refugio Romero como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Santana
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Amancio Refugio Romero
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 25/04/2024
Beneficiario: Amancio Refugio Romero Supervisor de Obra: Javier Estrada Santana

Descripción	Observaciones
Estructura	
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones
Acabados	
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente
Cancelería	
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando
Instalación Hidrosanitaria	
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Javier Estrada Santana
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Amancio Refugio Romero
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!