





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	COLEGIO AMERICANO
FAMILIA	TORREALBA AGUILAR
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	04MAY24
FECHA DE TÉRMINO	16MAY24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en TLACUITLAPA TIANGUISTENCO siendo las 12:00 horas del día 16 de Mayo del 2024 y estando presente Inocencio Rodríguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Verónica Aguilar Hidalgo como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.


2.- Protocolo de entrega y garantía


2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


INOCCENCIO RODRIGUEZ
(Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C


Verónica Aguilar Hidalgo
(Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Inocencio Rodríguez
(Nombre y firma)
 Testigo


José Manuel Tapalva Gutiérrez
(Nombre y firma)
 Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>16/05/2024</u>
Beneficiario: <u>Verónica Aguilar Hidalgo</u>	Supervisor de Obra: <u>INOCCENCIO RODRIGUEZ</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando


INOCCENCIO RODRIGUEZ
(Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C


Verónica Aguilar Hidalgo
(Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!