





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	BIMBO
FAMILIA	MARQUES SANCHEZ
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	24MAY24
FECHA DE TÉRMINO	09JUN24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Jorge Tizates Almoloxa, siendo las 90 horas del día 9 de Junio del 2024 y estando presente Javier Estrada Santana supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Marlam Sanchez Sanchez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Santana
(Nombre y firma de quien entrega)

Marlam Sanchez Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario

(Nombre y firma) Testigo

(Nombre y firma) Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 09/06/2024
Beneficiario: Marlam Sanchez Sanchez Supervisor de Obra: Javier Estrada S.

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Javier Estrada Santana
(Nombre y firma de quien entrega)

Marlam Sanchez Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!