



construyendo



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	DEL BOSQUE
PROYECTO	CASA 46M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO, EDO. MEX
FECHA DE INICIO	09FEB24
FECHA DE TÉRMINO	23FEB24


ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santiago Tlaxiotepec, Oaxaca, siendo las 11:30 horas del día 26 de Feb del 2024 y estando presente GUBERTO VAZQUEZ BENDAN como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juanne González Guadarrama como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 44 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

GUBERTO VAZQUEZ BENDAN (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Juanne González Guadarrama (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 26 / Feb / 2024
Beneficiario: Juanne González Guadarrama Supervisor de Obra: GUBERTO VAZQUEZ BENDAN

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	ENBUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	ENBUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	ENBUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADO CORRECTAMENTE

Canceleria	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADOS Y FUNCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO Y FUNCIONANDO

GUBERTO VAZQUEZ BENDAN (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Juanne González Guadarrama (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!