



Construyendo Comunidades Integrales A.C.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

MCM

COORDENADAS: 19.276697, -98.897827











PROYECTO: AULA BIBLIOTECA - ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO
LOCALIDAD: CHALCO, EDO MEX.
DONADOR: MCM
MODELO: AULA 48m²

CCP: DIRECCIÓN
CONSTRUCCIÓN
LOGISTICA DE MATERIALES

PROYECTO:	AULA BIBLIOTECA ESC. PRIM. JUAN RULFO	MODELO:	AULA 48m2	No de Reporte: TÉRMINO
DONADOR:	MCM	No VIV.	1	
PERIODO:	Del 24-nov-2017 al 01-dic-2017	FECHA INICIO:	24 nov-17	

REPORTE DE AVANCE POR ETAPA

MOD: 48m ²		BENEFICIARIO: AULA BIBLIOTECA ESC. PRIM. JUAN RULFO									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.00%	8.00%	7.00%	2.00%	9.00%	18.00%	12.00%	7.00%	3.50%	3.50%
100%											
		11	12	13	14						
		7.00%	7.00%	5.00%	7.00%						
											

 **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO 100%**

NOTA: Avance del 100%



Construyendo Comunidades Integrales A.C.

REPORTE FOTOGRÁFICO

MCM



PROYECTO: AULA BIBLIOTECA - ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO
LOCALIDAD: CHALCO, EDO MEX.
DONADOR: MCM
MODELO: AULA 48m²

PROYECTO:	AULA BIBLIOTECA ESC. PRIM. JUAN RULFO	MODELO:	AULA 48m2	No de Reporte:
DONADOR:	MCM	No VIV.	1	
PERIODO:	Del 24-nov-2017 al 01-dic-2017	FECHA INICIO:	24 nov-17	TÉRMINO

EXTERIOR



FACHADA FRONTAL



FACHADA POSTERIOR

EXTERIOR



FACHADA LATERAL



AZOTEA (IMPERMEABILIZANTE)

PROYECTO:	AULA BIBLIOTECA ESC. PRIM. JUAN RULFO	MODELO:	AULA 48m2	No de Reporte:
DONADOR:	MCM	No VIV.	1	
PERIODO:	Del 24-nov-2017 al 01-dic-2017	FECHA INICIO:	24 nov-17	

INTERIOR



INTERIOR (COLOCACION DE CANCELERIA)



INTERIOR (DERECHO)

INTERIOR



INTERIOR (COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA)



INTERIOR IZQUIERDO