

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDO.MEX.
DONADOR:	PODER JUDICIAL
FECHA DE INICIO:	20/10/2023
FECHA DE TÉRMINO:	28/10/2023

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Primera " Gral. Lázaro Cárdenas, siendo las 14:00 horas del día 28 de octubre del 2023 y estando presente Rubén García Quintero como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ariana Moreno Segura como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Rubén García Quintero  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Nicolás Beñal Vega  
(Nombre y firma)

Testigo

Ariana Moreno Segura  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Jana Carbo Elgido  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>28/10/2023</u>
Beneficiado: <u>Ariana Moreno Segura</u>	Supervisor de Obra: <u>Rubén García Quintero</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Rubén García Quintero  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Ariana Moreno Segura  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario