## REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:		FAM. FUENTES AGUILAR
MODELO:		46 M2
LOCALIDAD:		OCUITUCO, MORELOS.
DONADOR:		SAGRADO CORAZON
FECHA DE INI	CIO:	11/06/2021
FECHA DE TÉR	RMINO:	25/06/2021

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



**VISTA INTERIOR** 

## ACTA DE ENTREGA





#### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

	DE IMMOEBLE
1Generales	
Reunidos en Occitoco Mortios dia 20 de Junio del 2021 y estando preser supervisor de obra de Construyendo Comu Construyendo) y por otra parte Homo	nte_Luis_)ose Retto como unidades Integrales A. C. (en lo sucesivo RELO FUENTES como
apoderado legal (más adelante el Beneficiario construcción correspondiente al prototipo de v	0) 60 procede a la autoria accesión de la
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Cor mencionado, compuesto por las siguientes áre instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 que se encuentran en condiciones óptimas p listado de comprobación que ambas partes re de esta entrega.	eas: _S habitaciones, 1 (un) sanitario con (un) área común con tarja instalada, mismas para su buen uso. Se agrega a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantia de desp de la firma de la presente acta. En caso responsabilidad de las reparaciones será total	de que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas parte firmando como aceptación los involucrados que la	s, se da por concluida la entrega-recepción, le en ella intervinieron.
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testigo	Testigo



#### LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clause de B	
Clave de Proyecto: 5AGRA90 COROZÓN 1	Fecha de Entrega: 20 - Junio - 2021
	Supervisor de Obra: JOSUE BELLO

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	C
Muros Exteriores	EN BUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	EN BUENAS CONTICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICATA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	ATTICHIA COFFECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALATAS Y FUNCIONANTO
Ventanas	INSTALADAS V FUNCIONALDA

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADO V FUNCIONANTO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADO V FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA V FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO V FUNCIONAN DO

LUIS JOSUÉ BEHO

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

A.C

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario