
## REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM. GUTIERREZ VARGAZ
MODELO:	38 M2
LOCALIDAD:	OCUITUCO, MORELOS.
DONADOR:	SAGRADO CORAZON
FECHA DE INICIO:	11/06/2021
FECHA DE TÉRMINO:	25/06/2021

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



**VISTA INTERIOR** 

### ACTA DE ENTREGA





#### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1Generales	
Reunidos en OCUTUCO TORRIOS día 21 de JUNIO del 2021 y estando presente l supervisor de obra de Construyendo Comunidado Construyendo) y por otra parte 40000	nes Integrales A C (on la guessia
apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se construcción correspondiente al prototipo de vivien	e procede a la entrega-recepción de la ida con una superficie de 38 m2.
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Construmencionado, compuesto por las siguientes áreas: instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) que se encuentran en condiciones óptimas para listado de comprobación que ambas partes reconde esta entrega.	habitaciones, 1 (un) sanitario con area común con tarja instalada, mismas su buen uso. Se agrega a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantia de desperfe de la firma de la presente acta. En caso de responsabilidad de las reparaciones será totalment	que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se firmando como aceptación los involucrados que en	Gudolia Vargas Rivas
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales	Beneficiario  **Liliu
Yorkan Edwardo Edvarder	Ivan Everando Gotierrez vargas
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
(Mountaine ) in the )	Testigo

Testigo



#### LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: JAGRADO COPAZON 4	Fecha de Entrega: 21/1/4 vp /2 o 21
Beneficiado: GUDELIA VARGAS	Supervisor de Obra: JOSUF BELLO

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	EN BUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	TI DIDANE CONDICIONES
Losa de Azotea	EN THELIAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APPLICADA COPPECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICATO COFRECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS V FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y TUNCIONAPES

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS V FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALA DO 4 FONCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO V FUNCIONANDO

LUIS JOSUÉ BELLO

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

A.C

Gudelia Vargas Rivas

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario