
## REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM ANTUNA EZQUIVEL
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	BAHIA DE LOBOS, SONORA.
DONADOR:	SONORA 7
FECHA DE INICIO:	09/10/2020
FECHA DE TÉRMINO:	25/10/2020

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



**VISTA INTERIOR** 



**VISTA INTERIOR** 

### ACTA DE ENTREGA





### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

Reunidos en BANA DE LOROS, SONORA , siendo las SANoras del dia de OCT del 2020 y estando presente LOS DE RELLO P. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte DOCE A. ANTUNA PAMIREZ como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.1 En este acto, se hace constar que Construvendo entrena fisicamente el inmueble

1.-Generales

2.- Protocolo de entrega y garantía

as: A habitaciones, 1 (un) sanitario con (un) área común con tarja instalada, mismas ara su buen uso. Se agrega a esta acta el conocen como soporte de control de calidad
erfectos o alteraciones presentados a partir de que haya deterioro del inmueble, la nente del Beneficiario.
se da por concluida la entrega-recepción, en ella intervinieron.  Dulce Aglue Aule  (Nombre y firma de quien recibe)  Beneficiario
(Nombre y firma) Testigo



Eacha de Entrega: 3/ /os = 10 = 4

#### LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Provecto:

	16 /CCT /2020
Beneficiado: DOLCE A. ANTUI	VA Supervisor de Obra: LUIS JOSUE BE
Estructura	Observaciones
Muros Interiores	EN BUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	EN BUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	EN BUENAS CONDICIONES
Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA COPPECTAMENTE APLICADA COPPECTAMENTE
Impermeabilizante	The state of the s
Cancelería	Observaciones
Puertas	
Ventanas	INSTALADAS COPPECTAMENTE INSTALADAS COPPECTAMENTE
Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	
Centro de carga	INSTALADOS Y FUNCIONANDO INSTALADO Y FUNCIONANDO
Centro de corgo	(NOTHER DO TONCO NAME)
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Lavabo Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO INSTALADO Y FUNCIONANDO