

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| PROYECTO: | TELESECUNDARIA CARLOS HANK GONZALEZ |
| MODELO: | 48 M2 |
| LOCALIDAD: | TIANGUISTENCO, EDO DE MEX. |
| DONADOR: | NEXXUS CAPITAL |
| FECHA DE INICIO: | 08/10/2021 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 18/10/2021 |

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Tlacotalpa, Tlaxiquistenco, siendo las 18 horas del día 14 de Oct del 2021 y estando presente Jordan E. Estrada G. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Telesca "Carlos Hank Glez." como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Jordan Eduardo Estrada G.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Analilia Hernández Valdez
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Lourdes Hidalgo Martínez
 (Nombre y firma)
 Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


| | |
|---|--|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>14/10/2021</u> |
| Beneficiario: <u>Telesca Carlos Hank G.</u> | Supervisor de Obra: <u>Jordan E. Estrada</u> |


| Estructura | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros Interiores | <u>Bien</u> |
| Muros Exteriores | <u>Bien</u> |
| Losa de Azotea | <u>Bien</u> |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta exterior | <u>Bien</u> |
| Pasta interior | <u>Bien</u> |
| Impermeabilizante | <u>Bien</u> |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|---------------|
| Puertas | <u>Bien</u> |
| Ventanas | <u>Bien</u> |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores | <u>Bien</u> |
| Centro de carga | <u>Bien</u> |


Jordan Eduardo Estrada G.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Analilia Hernández Valdez
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario