REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM GARCÍA SALVADOR
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	SN FELIPE DEL PROGRESO, EDO DE MEX.
DONADOR:	FAM AVALOS
FECHA DE INICIO:	20/11/2020
FECHA DE TÉRMINO:	07/12/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR




VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construy	rendo
ACTA DE ENTREGA – RECE	PCIÓN DE INMUEBLE
1Generales	
Reunidos en Son Migello labor dia 4 de <u>Dichatir</u> del 2020 estando presente supervisor de obra de Construyendo Comunic Construyendo) y por otra parte <u>Custinos</u>	dades Integrales A. C. (en to successor
apoderado legal (más adelante el Beneficiario), construcción correspondiente al prototipo de vivi	se procede a la entrega-recepción de la enda con una superficie de <u>AC</u> m2.
2 Protocolo de entrega y garantia	
2.1 En este acto, se hace constar que Const mencionado, compuesto por las siguientes áreas instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (u que se encuentran en condiciones óptimas par listado de comprobación que ambas partes reco de esta entrega.	s: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario cun in) área común con tarja instalada, mismas a su buen uso. Se agrega a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantia de desper de la firma de la presente acta. En caso o responsabilidad de las reparaciones será totalme	de que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, firmando como aceptación los involucrados que	se da por concluida la entrega-recepción, en ella intervinieron.
Ivan Rausentos Garco	Cristina Farin Salgado
(Nombre y firma de quien antrega)	(Nombre y firme de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario +
Casar Barrientos Garcia	Gregoria Salgado Damique Z
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testigo	Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Provecto:	
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	Fecha de Entrega: OH / 12 /20
Cristin Garcia Scigodo	Supervisor de Obra: Turon Positientos Gosco

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	leminado
Lore de Areses	Terminado
Losa de Azotea	Impermeabilizada

Acabados	Observaciones	
Pasta exterior		
Pasta Interior	Terminodo	
Impermeabilitante	Terminodo	

Canceleria	Observaciones
Puertas	calacadas
Ventanas	colocadas

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	colocados
Centro de carga	colorado

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	colocados
Lavabo	colocado
Tarja	cosoccida
Tinaco	colorado

Ivon Barrientos Garcia

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario