
REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM AGUIRRE JIMENEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	HUIXQUILUCAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	BANCO AZTECA
FECHA DE INICIO:	05/11/2021
FECHA DE TÉRMINO:	26/11/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



000	44
construy	endo
ACTA DE ENTREGA _ RECEP	CIÓN DE INMUEBLE
1Generales	Wassanda les 10 horas del
Reunidos en Fl. Palacio Campo de dia 27de llourombidel 2021 y estando presente supervisor de obra de Construyendo comunida Construyendo) y por otra parte Habitasio	Hortice Hucido como
apoderado legal (más adelante el Beneficiario), construcción correspondiente al prototipo de vivie	no procede a la entrega-recepción de la
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Construmencionado, compuesto por las siguientes áreas: instalación hidráulica y mobiliario sanitario y. 1 (un que se encuentran en condiciones óptimas para listado de comprobación que ambas partes reconde esta entrega.) área común con tarja instalada, mismas su buen uso. Se agrega a esta acta el ocen como soporte de control de calidad
2.2 Construyendo no ofrece garantia de desperfe de la firma de la presente acta. En caso de responsabilidad de las reparaciones será totalmen	que naya detendro del initiuedia, ia
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, s firmando como aceptación los involucrados que el	
(Nombre y firms de quien entrega)	Ho Luso Hothars Hucch o (Nombre y firms de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales	Beneficiario
Banco Range delesse	At main (nation
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)

	LISTA DE COMPROBICIÓN ENTRESA, NECEPCIÓN	
M. Destroy III.	Factor de Entrage 77 de Commentes 241	
Clave de Proyecto	Supervisor de Obra:	
Sterrefficiades 4		
	Observaciones	
Estructura	- 4	
Milarias Interciaries	- Y	
Milarras Extremizmes	V	
Losa de Acotes		
	Observaciones	
Acabadas	/	
Pasta estrerior	V	
Pasta interior	V	
Impermenbilcarrie		
	Observaciones	
Campelleria		
Publicas	V	
Vignizarias		
Installación electrica	Observaciones	
Contactos y apagadores	V	
Centro de carga	/	
A CO AND AND AND AND A	Observaciones	
Instalación Hidrosanitaria	V	
W.C. y regadera		
Lavabo	Y/	
Tarja	Y	
Tinaco	V	
1.		
4		
VA/		
1 /2/ 12	, unse	
1 Van x1 1-2	model Ho Luise Hacknes H	
a pro Clarence is	The Luse Montrace M	
ombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recit	
unnda Camunidadas Intanulus	2	
yendo Comunidades Integrales	Beneficiario	
A.C		