

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



| | |
|--------------------------|-------------------------|
| PROYECTO: | ESCUELA PRIMARIA CONAFE |
| MODELO: | 48 M2 |
| LOCALIDAD: | ZEMPOALA, HIDALGO. |
| DONADOR: | BIMBO |
| FECHA DE INICIO: | 07/07/2023 |
| FECHA DE TÉRMINO: | 14/07/2023 |

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



Aula #1

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San José el Quebrado Tlaquilpan, siendo las 17 horas del día 14 de Julio del 2023 y estando presente Jordan E. Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Escutia como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jordan E. Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Liliana Marcial Garcia
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>14 Julio /2023</u> |
| Beneficiario: <u>Juan Escutia</u> | Supervisor de Obra: <u>Jordan</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|-----------------------|
| Muros Interiores | En buenas condiciones |
| Muros Exteriores | En buenas condiciones |
| Losa de Azotea | En buenas condiciones |

| Acabados | Observaciones |
|--------------------------|------------------------|
| Pasta y pintura exterior | Aplicada correctamente |
| Pasta interior | Aplicada correctamente |
| Impermeabilizante | Colocado correctamente |

| Canceleria | Observaciones |
|------------|--------------------------|
| Puertas | Instaladas y Funcionando |
| Ventanas | Instaladas y Funcionando |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|--------------------------|
| Contactos y apagadores | Instalados y Funcionando |
| Centro de carga | Instalado y Funcionando |

Jordan E. Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Liliana Marcial Garcia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario