
REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FAM MONTESINOS MENDOZA
MODELO:	38 M2
LOCALIDAD:	TLAHUAC, CDMX.
DONADOR:	VICTORIA RIVERO
FECHA DE INICIO:	10/12/2021
FECHA DE TÉRMINO:	04/01/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN





REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

dia 2 de Dicimb de 1321 y estando presente 18 trano Red mar De nui supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en la Construyendo) y por otra parte Vergnera Mempre 1 1800 per apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-reci la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de	epción de
2 Protocolo de entrega y garantia	
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente mencionado, compuesto por las siguientes áreas; 2 habitaciones, 1 (un) instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja insta que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de conde esta entrega.	alada, mismas a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantia de desperfectos o alteraciones presei de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.	ntados a partir i inmueble, la
3 Cierre de Acta	-
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la ent firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.	rega-recepcion,
II.	
Potemio Rodi JUS DominSulez Vennye Arrow	in Marces
(Nombre y firma de quien entrega) (Nombre y firma de c	quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales Beneficia A.C.	rio
Total Month	
(Nombre y firma) (Nombre y	firma)
Testigo	90



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 94/12/2021
Beneficiado: Veren Harren Marcel	Supervisor de Obra: pHemio Redi 342 Previa BAS

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
permeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario