

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA ISLAS TAPIA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO.

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

21/07/2023

FECHA DE TÉRMINO:

31/07/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Palmaritos meñé de Zauggala H. siendo las 13:00 horas del día 31 de Julio del 2023 y estando presente Jordan Eduardo Estada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alberto Islas Tapia como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jordan Eduardo Estada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Alberto Islas Tapia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Udelia Tapia Mendez
(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>31-Julio-2023</u>
Beneficiado: <u>Alberto</u>	Supervisor de Obra: <u>Jordan</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Jordan Eduardo Estada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Alberto Islas Tapia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario