

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA







ANTES DE LA INTERVENCIÓN





FAMILIA YOCUPIO BUITIMEA

DONADOR	SONORA
TIPO DE PROYECTO	VIVIENDA 46M2
COMUNIDAD	BAHÍA DE LOBOS, SONORA
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TÉRMINO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN













ACTAS DE ENTREGA



constru	yendo
ACTA DE ENTREGA – REC	CEPCIÓN DE INMUEBLE
Reunidos en Bahle. Lokos dia 25de Nov del 2004 y estando presen supervisor de obra de Construyendo Comun Construyendo) y por otra parte Resu G	nidades Integrales A. C. (en lo sucesivo
apoderado legal (más adelante el Beneficiario construcción correspondiente al prototipo de vi	o), se procede a la entrega-recepción de la vienda con una superficie de <u>46</u> m2.
2 Protocolo de entrega y garantía	
2.1 En este acto, se hace constar que Consmencionado, compuesto por las siguientes área instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (que se encuentran en condiciones óptimas palistado de comprobación que ambas partes recide esta entrega.	as:3 habitaciones, 1 (un) sanitario con un) área común con tarja instalada, mismas
2.2 Construyendo no ofrece garantía de despe de la firma de la presente acta. En caso o responsabilidad de las reparaciones será totalmo	THE THIS HOUSE deteriors del ! !!
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, firmando como aceptación los involucrados que e	se da por concluida la entrega-recepción, en ella intervinieron.
Yorden Edwards Estrala Com	Rosa Gre B.L
(Nombre y firma de quien entrega)	Rosa Guadaluse Baitimes Lakes
Construyendo Comunidades Integrales	(Nombre y firma de quien recibe)
A.C.	Beneficiario
American St. T.	
(Nombre y firma)	
	(Nombre y firma)

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN				
Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 25/11/2024 Supervisor de Obra: Yoydan			
Beneficiado: Rosa	Supervisor de Obra: Yoydan			
- Isota	The same of the sa			
	ALCOHOL: THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED I			
Estructura	Observaciones			
Muros Interiores	En buenas condiciones			
Muros Exteriores	En buenas condiciones			
Losa de Azotea	En buenas condiciones			
Acabados	Observaciones			
Pasta exterior	Aplicada correctamente			
Pasta exterior Pasta interior	Aplicada correctamente			
Impermeabilizante	Aplicado correctamente			
Impermeabilizance				
Cancelería	Observaciones			
Puertas	Instaladas correctamente			
Ventanas	Instaladas correctamente			
Instalación eléctrica	Observaciones			
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando			
Centro de carga	Instalado y funcionando			
Control of the control				
	Observaciones			
Instalación Hidrosanitaria	Instalados y funcionando			
W.C. y regadera	Instalados y funcionando			
Lavabo	Instalados y funcionando			
Tarja	Instalado y funcionando			
Tinaco				
1//				
	P . 1			
A)	Rosa Ape B.L			
Vula Florita Felica (26164 0-5 1 1 2:10			
Yordan Eduardo Estruca G	easin Resultance Butinou la			
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)			
Construyendo Comunidades Integral				
A.C.	les Beneficiario			



¡GRACIAS POR SEGUIR <u>CONSTRUYENDO</u> UN MÉXICO MEJOR!





















¡GRACIAS POR SEGUIR <u>CONSTRUYENDO</u> UN MÉXICO MEJOR!