




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	VESTA
BENEFICIARIO	CENTRO COMUNITARIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
TIPO DE PROYECTO	48M2
UBICACIÓN	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	19JUN24
FECHA DE TÉRMINO	29JUN24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en AIMOLOVA De adquisi, siendo las 10 horas del día 29 de 06 del 2024 y estando presente Inocencio Rodriguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Humberto Cruz Lagunas como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Inocencio Rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Humberto Cruz Lagunas
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29/06/2024</u>
Beneficiario: <u>Humberto Cruz Lagunas</u>	Supervisor de Obra: <u>Inocencio Rodriguez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Inocencio Rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Humberto Cruz Lagunas
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!