

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA SANCHEZ GUTIERREZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

07/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

25/11/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA




construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Bimbo 8</u>	Fecha de Entrega: <u>25/11/2022</u>
Beneficiado: <u>Cabriela Sanchez</u>	Supervisor de Obra: <u>Jesus Dominguez</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
impermeabilizante	✓


Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓


Jesus Dominguez
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

G.S.G.


Gabriela Sanchez Gutierrez
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Zemcoala Hidalgo, siendo las 12:09 horas del día 25 de 11 del 2022 estando presente Jesus Dominguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Cabriela Sanchez Gutierrez apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta


Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando con lo aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Jesus Dominguez
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

G.S.G.


Gabriela Sanchez Solis
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario


Sonia Sanchez
 (Nombre y firma)
 Testigo


 (Nombre y firma)
 Testigo