

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA DOMINGUEZ MENA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

07/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

23/11/2022

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



**construyendo**  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**  
Reunidos en Zacatepec, N.P.M., Zacatecas, México siendo las 17:00 horas del día 23 de Noviembre del 2022 y estando presente Arturo Martínez Barrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alfonso Domínguez Solís como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 36 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Arturo Martínez Barrientos  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alfonso Domínguez Solís  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

Brandon Genero Sanchez B.  
(Nombre y firma)

Letecia Alvarado  
Letecia Alvarado Ortega  
(Nombre y firma)

**construyendo**  
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: 23 - Noviembre - 2022  
Beneficiario: Alfonso Domínguez Solís Supervisor de Obra: Arturo Martínez B.

Estructura		Observaciones
Muros interiores	✓	
Muros Exteriores	✓	
Losa de Azotea	✓	

Acabados		Observaciones
Pasta exterior	✓	
Pasta interior	✓	
Impermeabilizante	✓	

Cancelería		Observaciones
Puertas	✓	
Ventanas	✓	

Instalación eléctrica		Observaciones
Contactos y apagadores	✓	
Centro de carga	✓	

Instalación Hidrosanitaria		Observaciones
W.C. y regadera	✓	
Lavabo	✓	
Tarja	✓	
Tinaco	✓	

Arturo Martínez Barrientos  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alfonso Domínguez Solís  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario