

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM CALIXTO BERMUDEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

TEMOAYA, EDOMEX

DONADOR:

PODER JUDICIAL

FECHA DE INICIO:

08/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

19/10/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>19/10/2022</u>
Beneficiario: <u>Anelia Bermudez Guadalupe</u>	Supervisor de Obra: <u>Inocencio</u>


Estructura		Observaciones
Muros Interiores	<u>bien</u>	En buenas condiciones
Muros Exteriores	<u>bien</u>	En buenas condiciones
Losa de Azotea	<u>bien</u>	En buenas condiciones

Acabados		Observaciones
Pasta exterior	<u>bien</u>	Aplicada correctamente
Pasta interior	<u>bien</u>	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	<u>bien</u>	Aplicado correctamente

Cancelería		Observaciones
Puertas	<u>bien</u>	Instaladas correctamente
Ventanas	<u>bien</u>	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica		Observaciones
Contactos y apagadores	<u>bien</u>	Instalados y funcionando
Centro de carga		Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria		Observaciones
W.C. y regadera	<u>bien</u>	Instalados y funcionando
Lavabo	<u>bien</u>	Instalados y funcionando
Tarja	<u>bien</u>	Instalada y funcionando
Tinaco	<u>bien</u>	Instalado y funcionando


Inocencio Rodriguez
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Anelia Bermudez Guadalupe
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Sanpedro Arriba 6ª sección, siendo las 9:00 horas del día 19 de Octubre del 2022 y estando presente Inocencio Rodriguez Dominguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Anelia Bermudez Guadalupe como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Inocencio Rodriguez Dominguez
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Victor Hugo Rodriguez
 (Nombre y firma)
 Testigo


Anelia Bermudez Guadalupe
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


Florentino Bugue
 (Nombre y firma)
 Testigo