

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA GIL AVILA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO.

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

14/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

27/10/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Quinta siendo las 14 horas del día 2 de octubre del 2012 y estando presente Higel Barrios Gomez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gabriela Aida Hernandez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 446 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

[Firma]
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
 A.C

(Nombre y firma)

Testigo

[Firma]
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: _____
 Beneficiario: Gabriela Aida Hernandez Supervisor de Obra: Higel Barrios Gomez

	Observaciones
Estructura	
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losas de Azotea	
Acabados	
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓
Canceleria	
Puertas	✓
Ventanas	✓
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓
Instalación Hidrosanitaria	
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

[Firma]
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
 A.C

[Firma]
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario