

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PRIMARIA BENITO JUAREZ
MODELO:	48M2
LOCALIDAD:	JOCOTITLAN, EDO. MEX
DONADOR:	QUALITAS
FECHA DE INICIO:	21/10/2022
FECHA DE TÉRMINO:	28/10/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Juan Coahuililla, siendo las 11:00 horas del día 28 de Octubre del 2022 y estando presente C. Javier Esteban Sautera como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jorge Cejudo Martínez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

(Nombre y firma)
Testigo



(Nombre y firma de quien recibe)

S. E. I. E. M.
ESCUELA PRIMARIA Beneficiario
"BENITO JUÁREZ"
C.C.T. 150PROB00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
EN LA REGIÓN DE ATLACAMULCO
ZONA ESC. No. 001 SECTOR No. 1
SAN JUAN COAHUILILLA
MPIO. JOCOITILAN, MEX.

(Nombre y firma)
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>28/10/22</u>
Beneficiario: <u>Jorge Cejudo Martínez</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Esteban Sautera</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones



Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando


(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.



(Nombre y firma de quien recibe)

S. E. I. E. M.
ESCUELA PRIMARIA Beneficiario
"BENITO JUÁREZ"
C.C.T. 150PROB00
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
EN LA REGIÓN DE ATLACAMULCO
ZONA ESC. No. 001 SECTOR No. 1
SAN JUAN COAHUILILLA
MPIO. JOCOITILAN, MEX.

(Nombre y firma)
Beneficiario