

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA MORA SUAREZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO.

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

21/10/2022

FECHA DE TÉRMINO:

22/11/2022

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



**construyendo**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.- Generales**

Reunidos en Zempoala, Hidalgo, siendo las 2<sup>00</sup> horas del día 22 de 11 del 2022 estando presente Jaime Trejo como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Luisa como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el estado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

(Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales

(Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario

(Nombre y firma)  
 Testigo

(Nombre y firma)  
 Testigo

**construyendo**

**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Clave de Proyecto: <u>Bimba 13</u> | Fecha de Entrega: <u>22/11/2022</u>    |
| Beneficiario: <u>Maria Luisa</u>   | Supervisor de Obra: <u>Jaime Trejo</u> |

| Estructura       | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros Interiores |               |
| Muros Exteriores |               |
| Losa de Azotea   |               |

| Acabados          | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta exterior    |               |
| Pasta interior    |               |
| Impermeabilizante |               |

| Canceleria | Observaciones |
|------------|---------------|
| Puertas    |               |
| Ventanas   |               |

| Instalación eléctrica  | Observaciones |
|------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores |               |
| Centro de carga        |               |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|---------------|
| W.C. y regadera            |               |
| Lavabo                     |               |
| Tarja                      |               |
| Tinaco                     |               |

(Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales  
 A.C.

(Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario