

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA MARTINEZ CONTRERAS

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

BAHIA DE LOBOS, SONORA

DONADOR:

SONORA

FECHA DE INICIO:

04/11/2022

FECHA DE TÉRMINO:

27/11/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 27 / NOV / 2022
Beneficiario: DOLORE M. MARTINEZ N.	Supervisor de Obra: Arq. Luis Josué Bello

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Arq. Luis Josué Bello

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Dolores Magdalena Martínez N.

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Bahía de Lobos, Sonora, siendo las 13:00 horas del día 27 de Nov del 2022 y estando presente Arq. Luis Josué Bello como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte DOLORES MAGDALENA MARTINEZ N. como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Arq. Luis Josué Bello

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

(Nombre y firma)

Testigo

Dolores Magdalena Martínez N.

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo