

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA HERNANDEZ JEAN

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

11/11/2022

FECHA DE TÉRMINO:

13/12/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
 Reunidos en San Antonio Atlixco, siendo las 12 horas del día 13 de Diciembre del 2022, y estando presente Jesús Domínguez Tule como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ma. Natividad Hernández Jara como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jesús Domínguez Tule
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ma. Natividad Hernández Jara
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Marco Antonio de la Cruz
 (Nombre y firma)
 Testigo

Lois Giron Giron
 (Nombre y firma)
 Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Jesús Domínguez Tule
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ma. Natividad Hernández Jara
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario