

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA REYES GUTIERREZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR:

BIMBO

FECHA DE INICIO:

11/11/2022

FECHA DE TÉRMINO:

17/12/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Bimbo 18</u>	Fecha de Entrega: <u>17-Dic-2022</u>
Beneficiario: <u>María Gpe. Reyes Gtz</u>	Supervisor de Obra: <u>Arturo Martínez B.</u>

1. Estructura	Observaciones
Muros	✓
Losa de Azotea	✓

2. Acabados	Observaciones
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓

3. Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

4. Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

5. Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Regadera	✓

Arturo Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

María Gpe Reyes Gtz
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Zemecala Hgo., siendo las 3:00 horas del día 17 de Diciembre del 2022 y estando presente: Arturo Martínez Barrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte María Gpe. Reyes Gtz. como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron:

Arturo Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Brandon Sánchez Barrientos
(Nombre y firma)

Testigo

María Gpe. Reyes Gtz.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Domingo Reyes Barrera
(Nombre y firma)

Testigo