

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO: FAMILIA ISLAS OLVERA

MODELO: 46 M2

LOCALIDAD: ZEMPOALA, HIDALGO

DONADOR: BIMBO

FECHA DE INICIO: 11/11/2022

FECHA DE TÉRMINO: 08/12/2022

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



**construyendo**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.- Generales**

Reunidos en Zacoala Hidalgo, siendo las 4:30 horas del día 8 de Diciembre del 2012, y estando presente Leonardo Quintanero como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Islas Islas como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Leonardo  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Maria Islas Cervantes  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

Trene C.C.  
(Nombre y firma)

**construyendo**

**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiado:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Leonardo  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Maria Islas Cervantes  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario