




# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



<b>DONADOR</b>	THD COLECTA 4
<b>PROYECTO</b>	CASA 46M2
<b>UBICACIÓN</b>	OCUITUCO, MORELOS.
<b>FECHA DE INICIO</b>	16FEB24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	28FEB24

## ANTES DE LA INTERVENCIÓN

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE**

**1.-Generales**

Reunidos en San Miguel Huepalcalco estado de Morelos siendo las 12:00 horas del día 28 de 2024 del 03 y estando presente Joa Rodríguez Domínguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Consuelo Yáñez Yáñez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.




Joa Rodríguez Domínguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.




Dulce Angélica Fraiza Cuevas  
(Nombre y firma)  
Testigo



Consuelo Yáñez Yáñez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



Bernabé Domínguez Domínguez  
(Nombre y firma)  
Testigo



**LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN**

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>Hico-28-2024-07</u>
Beneficiario: <u>Consuelo Yáñez Yáñez</u>	Supervisor de Obra: <u>Joa Rodríguez Domínguez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones ✓
Muros Exteriores	En buenas condiciones ✓
Losa de Azotea	En buenas condiciones ✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente ✓
Pasta interior	Aplicada correctamente ✓
Impermeabilizante	Aplicado correctamente ✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente ✓
Ventanas	Instaladas correctamente ✓


Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando ✓
Centro de carga	Instalado y funcionando ✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando ✓
Lavabo	Instalados y funcionando ✓
Tarja	Instalada y funcionando ✓
Tinaco	Instalado y funcionando ✓



Joa Rodríguez Domínguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.



Consuelo Yáñez Yáñez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**