

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA CASTILLO RODRIGUEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

TEMOAYA, EDO.MEX

DONADOR:

AMIGO CONSTRUYENDO

FECHA DE INICIO:

26/11/2022


FECHA DE TÉRMINO:

20/12/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Barrio de pate tempega, siendo las 9:00 horas del día 20 de dic del 2022 estando presente Moses esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Carlos Castillo como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 4 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moses Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juan Carlos Castillo
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

María Antonia
(Nombre y firma)

Testigo

Elizabeth Padrigos
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>20/12/2022</u>
Beneficiario: <u>Juan Carlos Castillo</u>	Supervisor de Obra: <u>Moses Esquivel</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Moses Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juan Carlos Castillo
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario