

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA ACEVES ALCANTARA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

TEMOAYA, EDO.MEX

DONADOR:

MCM

FECHA DE INICIO:

02/12/2022


FECHA DE TÉRMINO:

11/12/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Tehuacan, siendo las 7 horas del día 11 de Noviembre del 2021 y estando presente Javier Estrada Sautera como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Lizeth Alcantara Miguel como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Sautera (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Lizeth Alcantara Miguel (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

 (Nombre y firma)
 Testigo

 (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 11/12/2021
 Beneficiario: Maria Lizeth Alcantara Miguel Supervisor de Obra: Javier Estrada

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>En buenas condiciones</u>
Muros Exteriores	<u> </u> <u> </u> <u> </u>
Losa de Azotea	<u> </u> <u> </u> <u> </u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicados correctamente</u>
Pasta interior	<u> </u> <u> </u>
Impermeabilizante	<u> </u> <u> </u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Instaladas correctamente</u>
Ventanas	<u> </u> <u> </u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Finalizado correctamente</u>
Centro de carga	<u> </u> <u> </u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Instalado y finalizado</u>
Lavabo	<u> </u> <u> </u> <u> </u>
Tarja	<u> </u> <u> </u> <u> </u>
Tinaco	<u> </u> <u> </u> <u> </u>

Javier Estrada Sautera (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Lizeth Alcantara Miguel (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario