





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	FAMILIA GARCIA
FAMILIA	URBINA LOPEZ
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	VILLA DE ALLENDE, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	24FEB24
FECHA DE TÉRMINO	12MAR24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN












ACTAS DE ENTREGA





LISTA DE COMPRO	BACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN
Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiado:	Supervisor de Obra:
Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	
Losa de Azotea	
Acabados	Observaciones
Pasta exterior	
Pasta interior	V
Impermeabilizante	3/
	/
Cancelería	Observaciones
Puertas	Observaciones
Ventanas	V
	V
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	Observaciones
Centro de carga	V
Instalación III I	
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera Lavabo	V
Tarja	
Tinaco	V
06	
(Nombre y firma de quien entrega) construyendo Comunidades Integrales A.C	(Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario

