



REPORTE TÉRMINO DE OBRA




DONADOR	CUMBRES BOSQUES
BENEFICIARIO	PARROQUIA DE SANTA ROSA
TIPO DE PROYECTO	48M2
UBICACIÓN	ATLACOMULCO, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	08MAR24
FECHA DE TÉRMINO	27ABR24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN







ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
Reunidos en Santa Rosa Toxi, siendo las 12 horas del día 27 de 04 del 2024 estando presente José de Jesús Martínez Bernal como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Azalia Pérez Gallardo como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.



3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

 <u>José de Jesús Martínez Bernal</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C.	 <u>Azalia Pérez Gallardo</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
 <u>Ricardo García Bernal</u> (Nombre y firma) Testigo	 <u>Félix Martínez Alvarado</u> (Nombre y firma) Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Cumbres Bosques</u>	Fecha de Entrega: <u>27/04/2024</u>
Beneficiario: <u>Azalia Pérez Gallardo</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús Martínez B</u>

Descripción	Observaciones
Estructura	
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓
Acabados	
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓
Cancelería	
Puertas	✓
Ventanas	✓
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

 <u>José de Jesús Martínez Bernal</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C.	 <u>Azalia Pérez Gallardo</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
---	---



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!