




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



FAMILIA	CAMPO MELENDEZ
FECHA DE TERMINO	19 MARZO 2024

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Acapulco cal. 5 de mayo siendo las 6:00 horas del día 28 de Marzo del 2024 y estando presente Marco Antonio Ezquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Leticia Melendez Rodriguez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Marco Antonio Ezquivel (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.
AGUSTIN CAMPOS B. (Nombre y firma)
 Testigo

Leticia Melendez R. (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario
Kevin Agustin Campos M. (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Fecha de Entrega: 28/03/2024
 Beneficiario: Leticia Melendez R. Supervisor de Obra: Marco Antonio

Estructura Muros Interiores ✓ Muros Exteriores ✓ Losa de Azotea ✓	Observaciones
Acabados Pasta exterior ✓ Pasta interior ✓ Impermeabilizante ✓	Observaciones
Cancelería ✓ Puertas ✓ Ventanas ✓	Observaciones
Instalación eléctrica Contactos y apagadores ✓ Centro de carga ✓	Observaciones
Instalación Hidrosanitaria W.C. y regadera ✓ Lavabo ✓ Tarja ✓ Tinaco ✓	Observaciones

Marco Antonio Ezquivel (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Leticia Melendez R. (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!