




REPORTE TÉRMINO DE OBRA




FAMILIA	SAAVEDRA PINEDA
FECHA DE TÉRMINO	25 MARZO 2024

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Colonia S. de M. de C. en el Barrio, siendo las 8 horas del día 30 de Marzo del 2024 y estando presente José de Jesús Meléndez Barrantes como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Brenda Sabedra Pineda como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Meléndez Barrantes (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Brenda Sabedra Pineda (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Brenda Sabedra Pineda (Nombre y firma)
Tutor

Vanesa Sabedra Pineda (Nombre y firma)


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Barrio de Comzon 1</u>	Fecha de Entrega: <u>30 de Marzo 2024</u>
Beneficiario: <u>Brenda Sabedra Pineda</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús M.B</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

José de Jesús Meléndez Barrantes (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Brenda Sabedra Pineda (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!