



REPORTE TÉRMINO DE OBRA




DONADOR	ENGEN CAPITAL
BENEFICIARIO	TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON
TIPO DE PROYECTO	48M2
UBICACIÓN	TIANGUISTENCO, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	16MAY24
FECHA DE TÉRMINO	25JUN24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en San nicolas cuatepec, siendo las 2:20 horas del día 25 de Junio del 2024 y estando presente Izaid Samuel Rodriguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Leticia Alvarez Ocampo como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Izaid Samuel Rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Leticia Alvarez Ocampo
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>25/06/2024</u>
Beneficiario: <u>Leticia Alvarez Ocampo</u>	Supervisor de Obra: <u>Izaid Samuel R</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando

Izaid Samuel Rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Leticia Alvarez Ocampo
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!