





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	BIMBO
FAMILIA	BARRIOS GALAN
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	17MAY24
FECHA DE TÉRMINO	26MAY24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

← ACTA DE ENTREGA VIVIENDA.pdf

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Plan de Vigas Municipal Almolilla, siendo las 11:00 horas del día 26 de Mayo del 2024 y estando presente Marco Antonio E. M. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Deysi Galan Cruz como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 42m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Marco Antonio E. M. (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Deysi G. C.
Deysi Galan Cruz (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Luis Gustavo E. M.
Cristian Barrios Maldonado

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 26 Mayo 2024
Beneficiario: Deysi Galan Cruz Supervisor de Obra: Marco Antonio E. M.

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Canceleria	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
WC y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Marco Antonio E. M. Deysi G. C.
Deysi Galan Cruz



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!