




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DONADOR | COLEGIO HIGHLANDS |
| FAMILIA | BERMUDEZ DE LA LUZ |
| TIPO DE PROYECTO | 46M2 |
| UBICACIÓN | TEMOAYA, EDO.MEX |
| FECHA DE INICIO | 17MAY24 |
| FECHA DE TÉRMINO | 10JUN24 |

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA




construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Sampetrol Arriba tra Se. Temoaya., siendo las 16 horas del día 10 de junio del 2024 y estando presente Yordan E. Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte H. Guadalupe Bermúdez de la Luz como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Yordan Eduardo Estrada Garcia (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Guadalupe Bermúdez de la Luz (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|--|---|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>10 de junio del 2024</u> |
| Beneficiario: <u>M. Guadalupe Bermúdez de la Luz</u> | Supervisor de Obra: <u>Yordan</u> |

| Estructura | Observaciones |
|------------------|-----------------------|
| Muros Interiores | En buenas condiciones |
| Muros Exteriores | En buenas condiciones |
| Losa de Azotea | En buenas condiciones |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|------------------------|
| Pasta exterior | Aplicada correctamente |
| Pasta interior | Aplicada correctamente |
| Impermeabilizante | Aplicado correctamente |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|--------------------------|
| Puertas | Instaladas correctamente |
| Ventanas | Instaladas correctamente |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|--------------------------|
| Contactos y apagadores | Instalados y funcionando |
| Centro de carga | Instalado y funcionando |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|--------------------------|
| W.C. y regadera | Instalados y funcionando |
| Lavabo | Instalados y funcionando |
| Tarja | Instalada y funcionando |
| Tinaco | Instalado y funcionando |

Yordan Eduardo Estrada Garcia (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Guadalupe Bermúdez de la Luz (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!