




# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

<b>DONADOR</b>	LINZOR CAPITAL
<b>FAMILIA</b>	RODRIGUEZ REYES
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	46M2
<b>UBICACIÓN</b>	VILLA DE ALLENDE, EDO.MEX
<b>FECHA DE INICIO</b>	23MAY24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	12JUN24

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA

  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.- Generales**

Reunidos en Mezclas de zacuaso villa de allende siendo las 9:00 horas del día 12 de 2024 del 06 y estando presente Luis Gabriel Quintro como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Rodriguez Dominguez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

[Firma]  
Luis Gabriel Quintro Rodríguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

[Firma]  
Juan Rodriguez Dominguez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario

[Firma]  
Maria José Reyes Quintro  
(Nombre y firma)

[Firma]  
(Nombre y firma)

Testigo Testigo

  
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: 12/06/2024

Beneficiario: Juan Rodriguez Dominguez Supervisor de Obra: Luis Gabriel Quintro

	Observaciones	
<b>Estructura</b>		✓
Muros Interiores	En buenas condiciones	✓
Muros Exteriores	En buenas condiciones	✓
Losa de Azotea	En buenas condiciones	✓
<b>Acabados</b>		
Pasta exterior	Aplicada correctamente	✓
Pasta interior	Aplicada correctamente	✓
Impermeabilizante	Aplicado correctamente	✓
<b>Cancelería</b>		
Puertas	Instaladas correctamente	✓
Ventanas	Instaladas correctamente	✓
<b>Instalación eléctrica</b>		
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando	✓
Centro de carga	Instalado y funcionando	✓
<b>Instalación Hidrosanitaria</b>		
W.C. y regadera	Instalados y funcionando	✓
Lavabo	Instalados y funcionando	✓
Tarja	Instalada y funcionando	✓
Tinaco	Instalado y funcionando	✓

[Firma]  
Luis Gabriel Quintro Rodríguez  
(Nombre y firma de quien entrega)

[Firma]  
Juan Rodriguez Dominguez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**