





REPORTE TÉRMINO DE OBRA




DONADOR	FAMILIA TORRES
FAMILIA	LEON RAMIREZ
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	TEQUISQUIAPAN,QUERETARO.
FECHA DE INICIO	24MAY24
FECHA DE TÉRMINO	14JUN24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN




ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en la Fuente Tequisquiopan, siendo las 11:20 horas del día 14 de junio del 2024 y estando presente Izaid Samuel Rodríguez H como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Cirila Isabel Ramirez O como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Izaid Samuel Rodríguez H
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.


Maria Cirila Isabel Ramirez O
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>14/06/2024</u>
Beneficiario: <u>Maria Cirila Isabel B-O</u>	Supervisor de Obra: <u>Izaid Samuel Rod-</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones


Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta Interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando


Izaid Samuel Rodríguez H
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.


Maria Cirila Isabel Ramirez O
(Nombre y firma de quien recibe) Olalde
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!