





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	BIMBO
FAMILIA	HERNANDEZ GARCIA
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	25MAY24
FECHA DE TÉRMINO	08JUN24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Almoloya de Alquisiras, siendo las 7:35 horas del día 8 de Junio del 2024 y estando presente Victor Hugo Rodriguez D. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Elizabeth Hernandez Garcia como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.



Victor Hugo Rodriguez D.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.



Elio Gonzalez Contreras
(Nombre y firma)

Testigo

Testigo


Elizabeth Hernandez Garcia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


Juana Garcia Mando
(Nombre y firma)

Testigo

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 08 Junio 2024
Beneficiario: Elizabeth Hernandez G. Supervisor de Obra: Victor Hugo Rodriguez D.


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente


Canceleria	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando


Victor Hugo Rodriguez D.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.


Elizabeth Hernandez Garcia
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!