



REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DONADOR	FAMILIA ZORRILLA Y AMIGOS
FAMILIA	RODRIGUEZ QUINTERO
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	VILLA DE ALLENDE, EDO.MEX
FECHA DE INICIO	25MAY24
FECHA DE TÉRMINO	08JUL24

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Mesas de Zacango Villa de Alameda siendo las 6:30 horas del día 8 de 07 del 2024 y estando presente osvaldo rodriguez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Inocencio Rodriguez Dominguez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

osvaldo rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Inocencio Rodriguez Dominguez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Lucia Reyes Quintero
(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>8/07/2024</u>
Beneficiario: <u>Inocencio Rodriguez, D</u>	Supervisor de Obra: <u>osvaldo Rodriguez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

osvaldo rodriguez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Inocencio Rodriguez, D
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!