

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 244

MODELO:

48M2

LOCALIDAD:

TIANGUISTECO, EDO. MEX

DONADOR:

CONSTELLATIONS BRANDS

FECHA DE INICIO:

01/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

12/10/2022

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Coahuila Pisos 2</u>	Fecha de Entrega: <u>12/05/2022</u>
Beneficiario: <u>Felipe de la Cruz Contreras</u> <u>Calle 2-A Cuernavaca de Juarez Toluca, Mexico</u>	Supervisor de Obra: <u>Gisela Martinez Barron</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Recibido</u>
Muros Exteriores	<u>Recibido</u>
Losas de Azotea	<u>Recibido</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Recibido</u>
Pintura interior	<u>Recibido</u>
Impermeabilizante	<u>Recibido</u>

Canceleria	Observaciones
Puertas	<u>Recibido</u>
Ventanas	<u>Recibido</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Recibido</u>
Centro de carga	<u>Recibido</u>

  
 (Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales  
 A.C.


  
 (Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Ciudad de Mexico, Toluca, Mexico, siendo las 12:00 horas del día 12 de Mayo del 2022 y estando presente Cristian Martinez Barron como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Felipe de la Cruz Contreras como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.


### 2.- Protocolo de entrega y garantía



2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a este acto el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentadas a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron:

  
 (Nombre y firma de quien entrega)  
 Construyendo Comunidades Integrales  
 A.C.


  
 (Nombre y firma de quien recibe)  
 Beneficiario

  
 (Nombre y firma)  
 Testigo

  
 (Nombre y firma)  
 Testigo