

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA BASTIDA CONSUELO

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

IXTAPAN DEL ORO,EDO.MEX.

DONADOR:

LOURDES SANCHEZ

FECHA DE INICIO:

09/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

29/09/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29-SEP-2022</u>
Beneficiario: <u>Veronica Perez Bustich</u>	Supervisor de Obra: <u>Adara Martinez Barrantes</u>

Estructura	">	Observaciones
Muros interiores	✓	
Muros Exteriores	✓	
Losa de Azótea	✓	

Acabados	">	Observaciones
Pasta exterior	✓	
Pasta interior	✓	
Impermeabilizante	✓	

Cancelería	">	Observaciones
Puertas	✓	
Ventanas	✓	

Instalación eléctrica	">	Observaciones
Contactos y apagadores	✓	
Centro de carga	✓	

Instalación Hidrosanitaria	">	Observaciones
W.C. y regadera	✓	
Lavabo	✓	
Tarja	✓	
Tinaco	✓	

Adara Martinez Barrantes
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Veronica Perez Bustich
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Mesas de San Martín 18:00 del día 29 de sep del 2022 siendo las 18:00 horas del día 29 de sep del 2022 estando presente Adara Martinez Barrantes como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Veronica Perez Bustich como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación de ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Adara Martinez Barrantes
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Brandon Sanchez Fuentes

Veronica Perez Bustich
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Felipe Bustida Fabra