

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA NERY MORALES

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

OCUITUCO, MORELOS.

DONADOR:

CMIC

FECHA DE INICIO:

09/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

17/09/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en La Colonia 5 de Mayo, Mpio. de Ocuilutco, Mor., siendo las 14 horas del día 17 de septiembre del 2022 y estando presente Yordan Estrada García como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Esperanza Morales Campos como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Yordan Estrada García
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Benjamín Becerra Quintana
(Nombre y firma)

Testigo

Esperanza Morales Campos
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

J. Félix Serafín Campos Pineda
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>17 de septiembre de 2022</u>
Beneficiario: <u>Esperanza Morales Campos</u>	Supervisor de Obra: <u>Yordan</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Bien</u>
Pasta interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Tinaco	<u>Bien</u>

Yordan Estrada García
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Esperanza Morales Campos
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario