

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAMILIA ESPINOZA ESPINOZA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

OCUITUCO, MORELOS.

DONADOR:

CMIC

FECHA DE INICIO:

09/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

17/09/2022

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



**construyendo**

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>18/09/2022</u>
Beneficiario:	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada Santosa</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	Bien
Muros Exteriores	
Losa de Azotea	

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Bien
Pasta interior	
Impermeabilizante	

Cancelería	Observaciones
Puertas	Bien Instaladas
Ventanas	

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	funcionando
Centro de carga	

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	
Tarja	
Tinaco	

Javier Estrada Santosa  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Amelina Guevara Zepeda  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

**construyendo**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

**1.-Generales**

Reunidos en prostituto, siendo las 9:30 horas del día 18 de sept. del 2022 y estando presente Javier Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Amelina Guevara Zepeda como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

**2.- Protocolo de entrega y garantía**

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

**3.- Cierre de Acta**

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Javier Estrada Santosa  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Amelina Guevara Zepeda  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo