

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO: TELEBACHILLERATO 90

MODELO: LAVAMANOS

LOCALIDAD: DONATO GUERRA, EDO.MEX.

DONADOR: BLACKROCK

FECHA DE INICIO: 09/09/2022

FECHA DE TÉRMINO: 28/09/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Santiago Huitlapaltepec Donato Guerra, siendo las 10:00 horas del día 28 de septiembre del 2022 y estando presente _____ como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Kaori Sarahi Izquierdo Jimenez como representante (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo Estación de lavamanos urbana.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario y/o representante.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martinez Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)

Kaori Sarahi Izquierdo Jimenez
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C. Beneficiario y/o Representante

Ramiro Ramirez
(Nombre y firma)

Martin Bautista Cuello
(Nombre y firma)

Testigo Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

| | |
|---|--|
| Clave de Proyecto: | Fecha de Entrega: <u>28-09-2022</u> |
| Beneficiario: <u>Kaori Sarahi Izquierdo Jimenez</u> | Supervisor de Obra: <u>Cristian Martinez Barrios</u> |

| Estructura | Observaciones |
|-----------------|---------------|
| Muros Generales | |
| Losa de Azotea | |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pintura General | |
| Impermeabilizante | |

| Herrerías | Observaciones |
|-----------------|---------------|
| Puertas lavabos | |
| Soporte Tinaco | |

| Instalación Hidráulica / Eléctrica | Observaciones |
|------------------------------------|---------------|
| Apagadores y Luminarias | |
| Centro de carga | |
| Lavabos | |
| Tinaco | |

Cristian Martinez Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Kaori Sarahi Izquierdo Jimenez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario