

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

ESCUELA SECUNDARIA INDIGENA

MODELO:

48M2

LOCALIDAD:

TEMOAYA, EDO. MEX

DONADOR:

WILLIAM GRANT

FECHA DE INICIO:

23/09/2022

FECHA DE TÉRMINO:

30/09/2022

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



Aula 1



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 30/09/22
Beneficiario: Jardi ya bansi	Supervisor de Obra: Yarden

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azótea	En buenas condiciones


Acabados	Observaciones
Pasta y pintura exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Colocado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas y Funcionando
Ventanas	Instaladas y Funcionando

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y Funcionando
Centro de carga	Instalado y Funcionando


 Yarden Eduardo Estrada Garcia
 (Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


 Mariana Francisco Alcantara
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Aula 1



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Temaxya San Pedro, siendo las 15 horas del día 30 de 09 del 22 y estando presente Yarden Eduardo Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jardi ya bansi como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.


2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Yarden Eduardo Estrada Garcia
 (Nombre y firma de quien entrega)


Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.


Mariana Francisco Alcantara
 (Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario


Ruben Garcia Cuartero
 (Nombre y firma)

Testigo


Aracely Besmeda Guadalupe
 (Nombre y firma)

Testigo